




令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	1	新規事業	事業主体	長柄町
危険箇所 山根			路線名 町道1047号線	

【要望内容】
進栄団地から長柄小学校までの歩道沿いの雑木林を整備してほしい。落ち葉により歩道が滑りやすくなっていると同時に、カーブミラーや注意喚起の看板も見えづらい。（劣化も見受けられる。）

< 状況写真 >



令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所





点検NO	2	継続事業	事業主体	警察・長柄町
------	---	------	------	--------

危険箇所 山根 長柄小学校前

路線名 町道1047号線・1066号線

【要望内容】
長柄小学校前にある横断歩道の再塗装をお願いしたい。また、坂道であるため、自家用車や自転車の速度超過が多く大変危険である。中野台方面からの道に「止まれ」や「スピード落とせ」等の注意喚起看板の設置を希望する。

< 状況写真 >



様式 1




令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	3	新規事業	事業主体	長柄町
------	---	------	------	-----

危険箇所 道脇寺 長柄小学校～道脇寺五差路	路線名 町道1047号線
--------------------------	-----------------

【要望内容】
長柄小学校から道脇寺五差路までの歩道における雑木林の整備をお願いしたい。注意喚起の看板が見えづらくなっているとともに、歩道の幅も一部狭隘な区間がある。

<状況写真>



令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	4	新規事業	事業主体	長柄町
危険箇所 道脇寺 道脇寺五差路			路線名 町道1047号線・町道1060号線	

【要望内容】
道脇寺五差路における信号機設置をお願いしたい。注意喚起の看板が一部あるものの、一時停止無視や速度超過の自動車が多い。

< 状況写真 >





様式 1


令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	1	継続事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----

危険箇所 長富～徳増	路線名 県道市原茂原線
---------------	----------------

【要望内容】
歩道に亀裂や凹凸があり、通学に支障をきたしている。また、隣接する農地の雑草が繁茂し、歩道を狭くしている。

<状況写真>



様式 1

令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	2	新規事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----

危険箇所 立鳥地先 長柄町役場前	路線名 県道市原茂原線
---------------------	----------------

【要望内容】
過去に自動車が歩車道境界ブロックを乗り越えて歩道に突っ込んでいた。 児童生徒の安全を守るため、ガードレールの設置を希望する。

<状況写真>







様式 1

令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	3	継続事業	事業主体	長柄町
危険箇所 長柄町高山地先			路線名・町道2154号線、町道3004号線、 町道3033号線の交差点	
【要望内容】 朝の交通量が多く、一時停止で止まらない車両もあるため、安全対策をお願いしたい。				

<状況写真>



様式 1

令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	4	新規事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----

危険箇所

長柄町立鳥地先



路線名

県道市原茂原線

【要望内容】

食堂の駐車場に設置された看板が歩道側に傾いており危険である。

< 状況写真 >



様式 1


令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	5	新規事業	事業主体	千葉県・長柄町
------	---	------	------	---------

危険箇所 長柄町立鳥地先	路線名 県道市原茂原線
-----------------	----------------

【要望内容】
横断歩道が設置されているが、カーブがきつく見通しが悪いため、対策をお願いしたい。

< 状況写真 >



様式 1


令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	6	新規事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----

危険箇所 長柄町立鳥地先	路線名 県道市原茂原線
-----------------	----------------

【要望内容】
路肩を通行する際、電柱が建っており、自転車通行の支障となっている。 歩道の整備をお願いしたい。

< 状況写真 >



様式 1

令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	7	新規事業	事業主体	警察・長柄町
------	---	------	------	--------

危険箇所 鵜谷 日吉団地鵜谷住宅前	路線名 町道2154号線
----------------------	-----------------

【要望内容】
横断歩道及び外側線が薄くなっている。

< 状況写真 >



様式 1


令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	8	継続事業	事業主体	警察・千葉県
------	---	------	------	--------

危険箇所 針ヶ谷地先	路線名 県道市原茂原線
---------------	----------------

【要望内容】
信号及び横断歩道はあるが、スピードを出す車が多く、大変危険である。 (横断歩道の表示が薄くなっている。)

< 状況写真 >



様式 1


令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	9	継続事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----

危険箇所 小榎本地先	路線名 主要地方市原茂原線
---------------	------------------

【要望内容】
歩道として、グリーンベルトが施工されたが、幅員が狭く草も伸びており、依然危険である。 歩車道境界ブロックやガードレールの設置をお願いしたい。

<状況写真>



様式 1


令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	1	新規事業	事業主体	警察・長柄町
------	---	------	------	--------

危険箇所 六地藏地先	路線名 県道千葉茂原線・町道1060号線
---------------	-------------------------

【要望内容】
生徒が登下校で使用する道路であり、横断歩道等の白線が薄くなって危険であるため、再標示をお願いしたい。

<状況写真>



様式 1

令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	2	新規事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----

危険箇所 立鳥地先	路線名 県道市原茂原線
--------------	----------------

【要望内容】
ガードレールが破損しているため、復旧をお願いしたい。

<状況写真>



様式 1


令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	3	新規事業	事業主体	警察・長柄町
------	---	------	------	--------

危険箇所 大津倉 旧水上小学校付近	路線名 町道3004号線
----------------------	-----------------

【要望内容】
生徒が登下校で使用する道路であり、横断歩道等の白線が薄くなって危険であるため、再標示をお願いしたい。

< 状況写真 >



様式 1

令和7年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	4	新規事業	事業主体	長柄町
------	---	------	------	-----

危険箇所 山根 長柄小学校～長柄中学校	路線名 町道1047号線
------------------------	-----------------

【要望内容】
生徒が自転車で登下校する道路であり、左車線の路側には歩道がない。また、U型側溝が設置されており、落ちて怪我をする危険性がある。一昨年度に自転車による事故で怪我をした生徒がいたため、側溝蓋やガードレールの設置をお願いしたい。

<状況写真>

