

平成30年度長柄町内通学路点検結果一覧表

点検No.	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	H31. 3月現在の対策状況	別紙要対策箇所一覧No.
①	長柄小 長柄中	道脇寺地区 5叉路 【町道1060号線と町道1047号線の交差点】	・茂原街道から上がってくる車から、横断歩道を渡る歩行者が見えにくい。スピードを出して走ってくる車もあるので危険である。	・押しボタン信号の設置 ・減速を促す標識の設置 ・ミラーの増設 ※昨年度スクールガード事業として補助金で児童の標語を載せた立て看板を設置した。	①減速を促す看板の設置 ②横断旗の設置	①町 ②町(教委)	H30	済	1
②	日吉小	刑部地区 刑部橋手前 【県道市原茂原線と町道3088号線交差点】	・雨天時に水たまりができる。以前、パイプを通したようだが効果がない。	・歩道を高くするなど、水がたまらない手立て	・排水施設の設置	県	H31	未	-
③	日吉小	立鳥地区 バス停前横断歩道 【県道市原茂原線】	・横断歩道の線が消えかけている。	・横断歩道の引き直し	・横断歩道の引き直し	警察	H30	済	2
④	日吉小	立鳥地区 中部興産向かい側のカーブ沿い水路 【県道市原茂原線】	・ガードパイプがない場所がある。 ・ガードパイプの間隔が広く、人が通り抜けられるため危険。	・間隔の狭いガードパイプの設置	・ガードパイプにネットを張る。	県	H30	済	3

平成30年度長柄町内通学路点検結果一覧表

点検No.	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	H31. 3月現在の対策状況	別紙要対策箇所一覧No.
⑤	日吉小	立鳥地区 セブンイレブン脇から 日吉小方面に向かうガ ソリンスタンドの向かい 側 【県道市原茂原線】	・歩道がなく、車との距離が近い ため危険。	・歩道の設置	・経過観察	県	—	未	—
⑥	日吉小	長富地区 ながら歯科向かい金堀 橋付近 【町道2124号線】	・雨の後、木の枝が垂れ下 がって危険。	・樹木の枝払い	・樹木の枝払い ※大規模なものは町で 対応するので小規模な ものは保護者・地域で 対応願いたい。	町	H30	済	4
⑦	日吉小	桜谷地区 桜谷集会場から日吉小 学校間 【県道日吉・誉田停車 場線】	・歩道とガードパイプが 設置されていない箇所 があり、転落の危険性 がある。	・ガードパイプ等の設 置	・ガードパイプの延長	県	H31	未	—
⑧	長柄中	山根→六地藏地区 長柄小から六地藏に向 かう道(長柄小前の道) 【町道1047号線】	・街灯が少なく、防犯上 危険である。 ・坂を高速で下る自転 車と自動車 が交錯する危険性あり。	・街灯の増設 ・自転車への注意喚 起標示	①街灯の増設 ②学校で生徒への指 導	町	H30	済	5

平成30年度長柄町内通学路点検結果一覧表

点検No.	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	H31. 3月現在の対策状況	別紙要対策箇所一覧No.
⑨	長柄中	国府里地区 茂原街道から国府里集 会場に抜ける道 【町道1249号線】	・道幅が狭く、見通しも悪い。 ・冬季は凍結する。	・注意喚起の標識設 置 ・大型車の通行制限な ど	①注意喚起看板の設置 ②大型車の通行が多い路 線ではないため規制は不要	①町(教委) ②警察	①H30 ②—	済	6
⑩	長柄中	六地藏地区 小湊バス停留所前 【県道千葉茂原線】	・信号がない。 ・歩道が狭く危険。	・注意喚起標識の設 置	①注意喚起看板の設置 ②横断旗の設置	町	H30	済	7
⑪	長柄中	針ヶ谷地区 針ヶ谷からこども園まで の歩道 【県道市原茂原線】	・場所によっては、歩道が狭くなり 危険。	・歩道の拡幅	・除草、木の枝切り等(随時)	県	随時	済	—
⑫	長柄中	針ヶ谷地区 針ヶ谷信号から針ヶ谷 西入口まで 【県道市原茂原線】	・道幅が狭く、大型トラックが通ると 自転車との接触の恐れがある。	・道路の拡幅	・歩道整備事業中(事業進行)	県	—	未	—

平成30年度長柄町内通学路点検結果一覧表

点検No.	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	H31. 3月現在の対策状況	別紙要対策箇所一覧No.
⑬	事務局	山根地区 長柄中下歩道橋 【県道千葉茂原線】及び【町道1314号線】	<ul style="list-style-type: none"> ・昭和45年に設置された歩道橋は老朽化。 ※数年後には撤去予定。 ・小学生低学年の階段の上り下りの体力的負担。 ・雨天強風時の傘をさしての通行の危険。 	・通学路の変更等	・平成31年度中に歩道橋を撤去。その後通学路の変更を検討。	町(教委)	H31	未	-
⑭	事務局	山根地区 長柄中バスターミナル 出入口 【町道1314号線】	<ul style="list-style-type: none"> ・坂を下ってくる際、バスの出入口がカーブ直後なので見通しも悪く危険。バスを除けた車が歩道(グリーンベルト)にいる子どもと接触する恐れあり。 	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起標示 ・ミラーの設置 ・補助信号の設置 ・通行時間の制限 	<ul style="list-style-type: none"> ①注意喚起看板の設置 ②必要性なし ③必要性なし ④必要性なし 	①町(教委)	H30	①済	8
⑮	事務局	山根地区 長柄中門から坂上までの道 【町道1314号線】	<ul style="list-style-type: none"> ・茂原街道長柄中入り口から、校門まではグリーンベルトがあるが、それ以降も長柄小に登校する児童等が存在するがグリーンベルトが途切れている。校門より上は、坂もカーブも急になり見通しも悪い。 	・グリーンベルトの設置(延長)	・グリーンベルトの設置(延長)	町	H30	済	9
⑯	事務局	山根地区 長柄小付近の歩道 【町道1047号線】	<ul style="list-style-type: none"> ・竹の枯れ葉が歩道に落ち、雨天時等児童が滑って危険。 	・枯れ葉の除去	・枯れ葉の除去(送風ブロワーの購入を検討)	町(教委)	H30	済	-

平成30年度長柄町内通学路点検結果一覧表

点検No.	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	H31. 3月現在の対策状況	別紙要対策箇所一覧No.
⑰	事務局	刑部地区 おきらく和から しばた食堂までの カーブを含む坂道 【県道市原茂原線】	<ul style="list-style-type: none"> ・下り車線による通行車の速度超過。 ・歩道のない場所、歩行路側帯幅がほぼない部分がある。 ・カーブ部分に建物(住居)があるため進行方向の視界が制限される。 	<ul style="list-style-type: none"> ・速度抑制を目的とした路面標示の設置 ・路側帯・歩道の確保 ・除草、木の枝切り等 	<ul style="list-style-type: none"> ①速度抑制を目的とした路面標示の設置 ②除草、木の枝切り等(随時) 	県	<ul style="list-style-type: none"> ①H30かH31 ②随時 	済	10
⑱	事務局	刑部地区 ガードレール 【町道3153号線】 道沿のブロック塀 【県道市原茂原線】	<ul style="list-style-type: none"> ・水路わきにあるガードレール隙間がひろく転落の恐れあり。 ・ブロック塀が老朽化している。 ・路側帯が狭く、大型車通行時や雨の日傘を差している児童と車両が接触する恐れあり。 	<ul style="list-style-type: none"> ・転落・進入防止柵の設置 ・ブロック塀への対応検討等 ・路側帯・歩道の確保 	<ul style="list-style-type: none"> ①転落・進入防止柵の設置 ②自治会長を通して対応を検討 ③路側帯・歩道の確保(経過観察) 	<ul style="list-style-type: none"> ①町 ②民 ③県 	<ul style="list-style-type: none"> ①H29(済) ②H30 ③— 	<ul style="list-style-type: none"> ①済 ②未 ③未 	-
⑲	事務局	長柄山地区 長柄山青年館地先から 吉橋建設付近 【県道長柄大多喜線】	<ul style="list-style-type: none"> ・センターラインがなく、道幅が狭く危険。 ・歩道が整備されていないので、児童が登下校する際に危険を伴う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・道の拡幅 ・歩道の整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・経過観察 	県	—	未	-

平成30年度長柄町内通学路点検結果一覧表

点検No.	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	H31. 3月現在の対策状況	別紙要対策箇所一覧No.
①	長柄小	☆継続事業【H28No 2】 千代丸地区 千代丸集会所付近カーブ【県道日吉誉田停車場線】	・本路線の前後は、道路改良工事(歩道付き)が完了しているが、本区間のみ未改良のまま、狭隘かつカーブ区間で大変危険な状態にある。 また、登校時は通勤者などにより交通量が多く、スピードも出ているため歩行者が安心して歩くことができない。 ・一時的な措置として、カーブミラーが設置されたが、向きが悪く車道から歩行者の確認が取れない。	・道路改良工事(歩道付き) ・定期的な法面の除草 ・カーブミラーの向き修正	①カーブミラーの向きの修正及び増設も検討。(必要に応じ再度立会) ②減速を促す路面標示	県	H30	済	-
②	長柄小	☆継続事業【H29No 6】 味庄地区 斎藤商店前の横断歩道【町道1047号線と県道日吉誉田停車場線交差点】	・斎藤商店側に渡る際、左がカーブになっているため見通しが悪く、スピードを出している車が多い。 ・カーブミラーが設置されているが向きが悪く、歩行者から見えない。	・減速を促す路面標示 ・注意喚起看板の設置 ・カーブミラーの向き修正	①減速を促す路面標示 ②カーブミラーの向き修正 ③横断旗の設置 ④横断歩道の引き直し	①県 ②県 ③町(教委) ④警察	①- (済) ②H30 ③H29 (済) ④H30	済	11
③	長柄小	☆継続事業【H29No 8】 味庄地区 味庄消防庫付近【県道日吉誉田停車場線】	・歩道が舗装されていない ・旧長柄農協前の道路は、蓋が壊れている。 ・道路脇に川が流れているが柵がなく危険である。	・歩道整備 ・転落防止柵の設置	①歩道整備 ②路肩部凸凹を整備 ③転落防止柵の設置 ※官民境界の調査後実施を検討	県	—	未	-
④	長柄小	☆継続事業【H29No13】 山之郷地区 消防庫付近のT字路【町道1001号線と町道1060号線交差点】	・歩道の整備がなく、登校時に山之郷集会所方面から右折した時に何度も車に轢かれそうになった。 (運転者からは、見通しが悪い)	・ドライバーから子どもたちの存在が確認できる位置にミラーの設置	・区画線により交差点形状を縮小し減速を促す。	町	H29	済	-

平成30年度長柄町内通学路点検結果一覧表

点検No.	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	H31. 3月現在の対策状況	別紙要対策箇所一覧No.
⑤	長柄小	☆継続事業【H29No17】 長柄山地区 双葉重機手前のT字路付近 【町道3136号線】	・大型車の交通量が多く、路肩が狭く危険である。 ・T字路で見通しが悪く、追分方面からの車が危険である。 ・横断歩道が消えかけている。	・減速を促す路面標示 ・注意喚起の看板 ・支障木の伐採 ・カーブミラーの向き修正 ・横断歩道の引き直し	①支障木の伐採 ②横断歩道の引き直し ③横断旗の設置	①町 ②警察 ③町(教委)	①H29 ②H29 ③H29	済	-
⑥	日吉小	☆継続事業【H29No19】 刑部地区 刑部橋東側から水上郵便局まで 【県道市原茂原線】	・団地の入り口までが歩道ではないため、車との距離が近い。 ・歩道がなく、車との距離が近く怖い。 ・雨天時は、赤信号で止まった車がつながって止まっていると傘をさして歩けない。	・路側帯のカラーリング ・歩道拡張工事や側道橋の設置(刑部橋)	・経過観察 ※刑部バイパスの完成により交通量が減ると見込まれるので、刑部バイパスが完成次第対策完了となる予定。	県	H32	未	-
⑦	日吉小	☆継続事業【H29No21】 刑部地区 八重垣神社脇から川上商店まで 【町道3102号線】	・刑部三つ又交差点を回避する車両が狭い道路をスピードを出して通過する。	・通学時間帯の車両交通規制 ・防犯灯設置	①防犯灯設置 ②注意喚起看板の設置	町(教委)	H30	①未 ②済	12
⑧	日吉小	☆継続事業【H29No25】 徳増地区 椎名接骨院から日吉小学校まで 【県道市原茂原線】	・歩道内に雑草が多く、歩く場所が狭い。一部休耕田があり、あわだち草のような枝や草が歩道に張り出している。 ・水田との落差があり、水田側との柵がないため時々子どもが水田に落ちる。 ・交通量が多くスピードも出ている。ガードレールが車道側にない場所がある。	・定期的な除草 ・ガードレールを車道側に設置	①除草、木の枝切り等(随時) ②転落防止柵の修理	県	①随時 ②H31	①済 ②未	-

平成30年度長柄町内通学路点検結果一覧表

点検No.	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	H31. 3月現在の対策状況	別紙要対策箇所一覧No.
⑨	長柄中	☆継続事業【H29No14】 六地藏地区 大分からあげ屋の付近 【県道千葉茂原線】	・歩道が途中で途切れている。交通量が多く危険 ・歩道脇の土手や道路から雑草が生い茂りそれを迂回するために道路の白線を越えなければ通行できず大変危険。	・歩道設置 ・定期的な除草	①歩道設置(経過観察) ②除草、木の枝切り等(随時)	県	①— ②随時	①未 ②済	—
⑩	長柄中	☆継続事業【H29 NO.20】 刑部地区 三ツ又交差点から刑部橋まで 【県道市原茂原線】	・通学時は、市原方面からの車が多い。 ・横断歩道を渡るために待機する場所がない ・橋の幅が狭く、歩道がないので車が来ると危険である。	・待機場所の設置 ・側道橋の設置	・経過観察 ※刑部バイパスの完成により交通量が減ると見込まれるので、刑部バイパスが完成次第対策完了となる予定。	県	H32	未	—
⑪	事務局	☆継続事業【H29No2】 力丸地区 【町道1203号線】	・全体的に道幅が狭く、カーブや上り坂や下り坂などがありスピードを出している。 ・特に危険な箇所は別添写真の箇所である。道幅は狭く、すれ違うには車道にはみ出さないといけない。 ・路面標示(減速等)や注意喚起の看板が設置されていないので初めて通る人は通学路であると気づかない。	・注意喚起看板の設置 ・減速を促す路面標示 ・グリーンベルトの設置	①注意喚起看板の設置 ②減速を促す路面標示 ③利用人数と設置コストの兼ね合いから設置は難しい。	①町(教委) ②町 ③町	①H29 ②H30 ③—	①済 ②済 ③未	13
⑫	事務局	☆継続事業【H29No15】 長柄山地区 【県道長柄大多喜線から町道1387号線】	・通学時は、県道長柄大多喜線から町道1387号線への抜け道として利用している車が多い。 ・歩道を設置しているが、横断歩道がなく左折する車から危険な状況である。	・横断歩道の設置	・経過観察 ※利用人数が少ないのと交差点形状が悪いため横断歩道の設置は難しい。	警察	—	未	—

平成30年度長柄町内通学路点検結果一覧表

点検No.	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	H31. 3月現在の対策状況	別紙要対策箇所一覧No.
⑬	長柄小	☆継続事業 【H28No6】 中野台地区 ふるさと村入口交差点 【県道日吉誉田停車場線】	<ul style="list-style-type: none"> ・ゆるく、長い坂道 ・信号機がないため、車のスピードが速く、横断することが危険 ・見通しが悪く事故がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号の設置 ・注意喚起の標識設置 	<ul style="list-style-type: none"> ①横断旗の設置 ②滑り止め補修 ③リブ付きセンターライン設置 ④誉田方面右側歩道の除草(随時) 	<ul style="list-style-type: none"> ①町(教委) ②県 ③県 ④町 	<ul style="list-style-type: none"> ①H29 ②H30 ③H31 ④随時 	<ul style="list-style-type: none"> ①済 ②済 ③未 ④随時 	14