

様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	1	継続	事業主体	県
------	---	----	------	---

危険箇所	長柄町 山根地先 (千代丸集会所前)	路線名	県道日吉誉田停車場線
------	-----------------------	-----	------------

【要望内容】
①歩道がなく幅員減少及びカーブにより見通しが悪く通勤車両が多い為、かなり危険な所です。 (道幅の拡張・歩道の設置)

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R6.12.16



令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	2	継続	事業主体	県
危険箇所 長柄町 国府里地先 (高吉電機～居酒屋やじさん付近)			路線名 県道日吉誉田停車場線	

【要望内容】
①児童生徒の通学路となっているが、一部歩道が無い状況となっていて危険である。 ②県道日吉誉田停車場線の狭い箇所であり、車両との距離が近いため危険である。 ③車道の拡幅及び歩道の整備まで間、歩行経路の安全性の確保をお願いしたい。

<状況写真>



<事業継続中>

様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	3	継続
危険箇所	長柄町 味庄地先 (青柳左官工業付近～味庄団地)	
路線名	県道日吉誉田停車場線	

【要望内容】
①歩道に伸びている枝の伐採 ②除草 ③交通量が多いので道路の拡幅をお願いしたい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R6.10.2



様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	4	継続
危険箇所	長柄町 船木、味庄地先 (八反目集会所付近)	
路線名	町道1153号線	

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、車道が狭く歩道が無いので危険性がある。 ②道路、歩道整備をお願いしたい。

< 状況写真 >



< 事業継続中 >

様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	5	新規	事業主体	町（建設環境課、総務課）
------	---	----	------	--------------

危険箇所	長柄町 山根 地先 (長柄小学校前丁字路)	路線名	町道1047号線
------	--------------------------	-----	----------

【要望内容】
長柄小学校前の丁字路であり、この4月にも自動車と自転車の衝突事故が発生した。 そのため、路面や路肩に一時停止や徐行の注意喚起表示をお願いしたい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R7.1.20



令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	6	継続
------	---	----

事業主体	県・町（建設環境課）
------	------------

危険箇所	長柄町 六地藏地先 (六地藏T字路～六地藏郵便局前)
------	-------------------------------

路線名	主要地方道千葉茂原線
-----	------------

【要望内容】
①六地藏T字路～六地藏局前の茂原街道の歩道。木の枝や葉が垂れ下がっていて、このまま伸びると歩行者に当たってしまう状況が考えられる。歩道にかかる木や枝の伐採をお願いしたい。 ②すべり止め舗装の再設置。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R6.10.2




令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	7	継続	事業主体	県
危険箇所	長柄町 六地藏、長柄山地先 (大分からあげ店付近)		路線名	主要地方道千葉茂原線

【要望内容】
①生徒の通学路であるが、歩道が無く危険である。 ②交通量も多く、斜面（民地等）からの枝等が歩道にかかり危険である。 ③歩道の整備、定期的な除草や枝払いをお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R6.10.2



様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	8	継続	事業主体	町（建設環境課）
危険箇所	長柄町 長柄山地先 (追分バス停付近)		路線名	町道1389、1390号線

【要望内容】
①グリーンベルトの再設置及び堆積土の撤去。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日



令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	9	継続	事業主体	県
危険箇所	長柄町 長柄山 地先 (南総通運倉庫付近の歩道)		路線名	県道長柄大多喜線

【要望内容】
①追分のT字路から200～300mくらい行った南総通運付近の歩道。草が歩道に出てしまい、歩きづらい状態。また、追分陸橋～眼蔵寺にかけての歩道で、所々、草や葉が歩道に出ているところが見られる。歩道の草刈りをお願いしたい。

< 状況写真 >



未実施

様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	10	新規	事業主体	町（建設環境課）
------	----	----	------	----------

危険箇所	長柄町 山根 地先 (長柄中坂上進入路)	路線名	町道1047号線
------	-------------------------	-----	----------

【要望内容】
①下り坂のため、車のスピードが出やすく危険。傾斜があり、スピードが出やすい車道だが、減速を喚起する看板が見えにくい状況。見えやすい場所に設置をお願いしたい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R6.7.30



様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	11	新規	事業主体	町（建設環境課）
危険箇所 長柄町 山根 地先 (道脇寺五差路)			路線名 町道1047号線	

【要望内容】
①生徒の往来も多く、車の動線が分かりづらい場所。車線が薄くなっているので、引き直しをお願いしたい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R7.1.21



様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	12	新規	事業主体	町（総務課）
------	----	----	------	--------

危険箇所	長柄町 山根 地先 (バスロータリー下の調整池付近)	路線名	主要地方道千葉茂原線
------	-------------------------------	-----	------------

【要望内容】
①国道を走行する車からゴミを捨てられるということが多くあった。中には、割れた瓶や空き缶等、危険なものも捨てられることがあった。注意喚起の看板を設置してほしい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R6.12.16



様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	13	新規	事業主体	警察
危険箇所 長柄町 徳増 地先 (山田商店前)			路線名 主要地方道市原茂原線	

【要望内容】
①横断歩道が薄くなってきている。引き直しをお願いしたい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R7.3.13



令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	14	継続	事業主体	県
危険箇所 長柄町徳増 (大和鉄工所西側 小榎本から市原茂原線に出てくるT字路)			路線名 主要地方道市原茂原線	

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、歩道にガードレールが設置されておらず危険である。交通量が大変多い。 ②グリーンラインの対策はあるが、約20m未整備であり、効果が感じられない。歩道の整備をお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R6.10.2



令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	15	継続	事業主体	県
危険箇所 長柄町 長富、徳増地先 (日吉駐在所付近～椎名接骨院付近)			路線名 主要地方道市原茂原線	

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、歩道が狭く水田との段差があり転落の危険性がある。 ②交通量が多く、スピードが出る直線であり、車道側にガードレールの設置をお願いしたい。 ③歩道脇の民地から、草などが歩道内に入り、歩きにくい状況である。 ④定期的な除草、転落防止柵の設置、車道側にガードレールの設置をお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R6.11.26



様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	16	継続	事業主体	県
危険箇所 長柄町 立鳥 地先 (三橋土木付近)			路線名 主要地方道市原茂原線	

【要望内容】
①歩道と柵の老朽化が激しい。柵も斜めになっている。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R6.11.26



様式 1

令和 6 年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	17	新規	事業主体	県
------	----	----	------	---

危険箇所	長柄町 針ヶ谷 地先 (神崎商店前)	路線名	主要地方道市原茂原線脇
------	-----------------------	-----	-------------

【要望内容】
①神崎商店前の交差点は横断歩道をなかなか停止してもらえず、危険。茂原方面から来る車で、赤信号にかかると店の前を通って、旧ガソリンスタンド前を抜けていく車がある。 ②針ヶ谷 1 0 4 9 付近は大型車が頻繁に通るので、横断歩道を渡る際、危険である。 ③外側線が消えて見えづらい。

< 状況写真 >



< 対策後 > 撮影日 R7.3.13



令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	18	継続	事業主体	県
危険箇所	長柄町 針ヶ谷 地先 (針ヶ谷三差路～針ヶ谷西部入口)		路線名	主要地方道市原茂原線

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、道幅が狭く、歩幅も狭く危険である。 ②大型車が来ると、車両との接触の恐れがある。 ③歩道の整備をお願いしたい。 ④歩道が途中までなので、危ない箇所がある。脇道からの出口が危ないので、続きの工事をしてほしい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R6.11.26



様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	19	新規	事業主体	県
------	----	----	------	---

危険箇所	長柄町 金谷 地先 (居酒屋まめだ前)	路線名	主要地方道市原茂原線
------	------------------------	-----	------------

【要望内容】
①歩道が陥没している箇所がある。歩道の整備をお願いしたい。

< 状況写真 >



< 事業継続中 >

撮影日 R7.3.19



令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	20	継続	事業主体	警察、町（建設環境課）、総務課
危険箇所	長柄町 高山地先 (高山交差点)		路線名	町道2154号線、町道3004号線 町道3033号線

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、交通量が多くスピードも出ていて危険性がある。 ②過去に交通事故もあり、一時停止しない車輛が多い。 ③信号機の設置、注意喚起看板の増設をお願いしたい。 ④定期的な取り締まり等による交通事故の抑制をお願いしたい。

< 状況写真 >



< 事業継続中 >

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	21	継続	事業主体	町（建設環境課）
危険箇所 長柄町 高山、大庭地先			路線名 町道3033号線	

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、車道が狭く歩道が無いので危険性がある。 ②国道409号への抜け道としても、交通量がある。 ③道路の拡幅整備、歩道の整備をお願いしたい。

< 状況写真 >



< 対策後 > 撮影日 R7.1.21



様式 1

令和6年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	22	継続	事業主体	県、町（建設環境課）
------	----	----	------	------------

危険箇所	長柄町 刑部地先 （梅の木荘スクールバスロータリー付近～刑部団地付近）	路線名	主要地方道市原茂原線 町道3004号線
------	---	-----	------------------------

【要望内容】
①橋の道幅が狭い。（歩道がない。） ②川もあり、水路など水の量も大雨が降ると増える。転落防止対策としてフェンスがあるが、ないところもある。（ガードレールは高さが低い。）

< 状況写真 >



< 事業継続中 >