

令和5年度 長柄町内通学路危険箇所一覧表（新規・継続）

点検No.	継続・完了	地区	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	R6.3現在の対策状況
1	新規	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・山根地先 ・千代丸集会所前	・歩道が未整備であり幅員も狭い。 ・カーブで見通しが悪く、交通量も多い。	・道幅の拡幅 ・歩道の設置 ・歩道に伸びている支障木の剪定 ・標識等の設置	・道路拡幅に伴う用地取得（事業継続中） ・歩道設置等に伴う用地取得（事業継続中） ・支障木の剪定 ・通学路であることを強調する路面標示	・県	・一 ・一 ・済 ・済
2	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・国府里地先 ・高吉電機～居酒屋やじさん付近	・一部歩道が未整備。 ・車との距離が近いため危険。	・歩道の設置 ・整備までの間、歩行経路の安全性の確保	・歩道設置に伴う用地取得（事業継続中）	・県	・一
3	新規・継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・国府里地先 ・居酒屋やじさん付近	・横断歩道及び路面標示（徐行）が薄くなっている。 ・グリーンベルトが薄くなりわかりづらい。 ・グリーンベルトに落ち葉や土砂が堆積している。	・横断歩道及び路面標示の再表示 ・グリーンベルトの再設置 ・グリーンベルトに堆積している落ち葉及び土砂の撤去	・横断歩道の引き直し ・グリーンベルトの再設置 ・堆積土の撤去	・警察 ・町 ・町	・済 ・R6 ・R6
4	新規	長柄	長柄小	【主要地方道千葉茂原線】 ・国府里地先 ・ファミリーマート国府里店前	・横断歩道が薄くなりわかりづらい。	・横断歩道の引き直し	・横断歩道の引き直し	・警察	・済
5	新規	長柄	長柄小	【町道1047号線】 ・国府里地先 ・旧J A長柄支所前	・旧J A長柄支所の交差点から学校までの間でU字溝の穴が大きく開いている場所がいくつかあり危険。また、U字溝がガタつく場所も多く、特に低学年の子が躓いて転倒しやすい。	・U字溝蓋の交換	・穴をふさいでいるキャップの更新	・県	・済
6	新規	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・味庄地先 ・青柳左官工業付近～味庄団地	・交通量が多く道幅が狭い。 ・車との距離が近いため危険。 ・外側線に枝が伸び危険、また落ち葉や土砂が堆積し見えない。 ・外側線やドットラインが薄くなっている。	・道路の拡幅 ・歩道に伸びている支障木の剪定及び堆積土の撤去 ・外側線及びドットラインの引き直し ・注意喚起看板の設置	・町から県へ要望 ・支障木の剪定、堆積土の撤去 ・外側線及びドットラインの引き直し	・県 ・町	・済 ・済 ・済
7	新規	長柄	長柄小	【町道1153号線】 ・船木地先 ・八反目集会所付近	・車道が狭く歩道が無いので危険。	・道路拡幅 ・歩道設置	・道路拡幅工事 ・歩道設置工事	・町	・R9
8	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・中野台地先 ・ふるさと村入口	・中野台交差点及びふるさと村入口の交差点の横断歩道や停車線が薄くなっている。	・横断歩道の引き直し	・横断歩道の引き直し	・警察	・済
9	新規・継続	長柄	長柄中	【町道1314号線】 ・山根地先 ・長柄中学校前道路	・グリーンベルトが薄くなりわかりづらい。 ・グリーンベルトに落ち葉や土砂が堆積し見えない。 ・竹や木が歩道に垂れ通学時する児童生徒に支障が生じている。	・グリーンベルトの再設置 ・グリーンベルトに堆積している落ち葉及び土砂の撤去	・グリーンベルトの再設置 ・堆積土の撤去	・町	・済 ・済
10	新規	長柄	長柄小	【町道1047号線】 ・山根地先 ・長柄小学校バス停前	・路面標示（バス停）が薄くなりわかりづらい。	・路面標示（バス停）の再設置	・路面標示（バス停）の再設置	・町	・済
11	新規	長柄	長柄小	【町道1047号線、町道1319号線】 ・山根地先 ・道脇バス停前 ・道脇寺自治会進入路	・路面標示（バス停）が薄くなりわかりづらい。 ・外側線に落ち葉や土砂が堆積し危険。	・路面標示（バス停）の再設置 ・堆積している落ち葉及び土砂の撤去	・路面標示（バス停）の再設置 ・堆積土の撤去	・町	・済
12	新規・継続	長柄	長柄小	【主要地方道千葉茂原線】 ・六地藏地先 ・六地藏T字路～六地藏郵便局前	・町道1047号線と主要地方道千葉茂原線の接合部～長柄郵便局付近の歩道に草等が繁茂し、歩行に支障がある。 ・すべり止め舗装が剥がれ危険である。 ・横断歩道が薄くなりわかりづらい。	・横断歩道線の引き直し ・定期的な草及び枝の剪定 ・すべり止め舗装の再設置	・横断歩道線の引き直し ・定期的な除草及び支障木の剪定 ・すべり止め舗装の再設置	・警察 ・県 ・町	・済 ・済 ・R6
13	継続	長柄	長柄小	【主要地方道千葉茂原線】 ・六地藏、長柄山地先 ・大分からあげ屋の付近	・歩道が途中で途切れており、交通量が多く危険。 ・歩道脇から雑草等が繁茂し、それを迂回する際に車道を通行することになり危険。	・歩道の設置 ・定期的な除草、枝払い	・歩道設置（事業継続中） ・定期的な除草及び支障木の剪定	・県	・一 ・済
14	新規	長柄	長柄小	【町道1389号線、町道1390号線】 ・追分バス停付近	・グリーンベルトの再設置及び堆積土の撤去。 ・横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。 ・追分バス停近くの消防機庫前の一方通行の道に逆走車が多いため、分かりやすく表示してほしい。	・横断歩道、ダイヤモンドの再設置 ・グリーンベルトの再設置 ・グリーンベルトに堆積している土砂の撤去 ・注意喚起看板の設置	・ダイヤモンドの再設置 ・グリーンベルトの再設置 ・堆積土の撤去 ・ドットラインの追加 ・車止めボールの再設置	・警察 ・町 ・町 ・町 ・町	・済 ・R6 ・R6 ・済 ・済

令和5年度 長柄町内通学路危険箇所一覧表（新規・継続）

点検No.	継続・完了	地区	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	R6.3 現在の対策状況
15	新規	長柄	長柄小	【県道長柄大多喜線、町道3136号線】 ・長柄山地先 ・双葉重機付近	・県道長柄大多喜線、双葉重機より下り、きのこランドに右折する交差点の横断歩道の白線が1/3程度消えかかっているため塗り直ししてほしい。 ・同上の交差点に設置されている「歩行者に注意」の看板の文字が薄くなっており、走行中の車からは認識できないと思われるため交換等を検討してほしい。	・横断歩道の引き直し ・注意喚起看板の交換	・横断歩道の引直し ・注意喚起看板の交換	・警察 ・町	・済 ・済
16	継続	長柄	長柄小	【県道長柄大多喜線】 ・長柄山地先 ・南総通運倉庫付近の歩道	・主要地方道千葉茂原線と県道長柄大多喜線の接合部～眼蔵寺にかけての歩道に草等が繁茂し、歩行に支障がある。	・定期的な除草及び枝の剪定	・定期的な除草及び支障木の剪定	・県	・済
17	継続	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線】 ・徳増地先 ・大和鉄工所付近	・歩道やガードレールがなく交通量が多い。	・約20m未整備区間の歩道設置 ・堆積土の撤去	・歩道設置に伴う用地取得（事業継続中） ・外側線の引き直し、堆積土の撤去	・県 ・町	・一 ・済
18	継続	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線】 ・長富、徳増地先 ・日吉駐在付近～椎名接骨院付近	・交通量が多く、スピードが出る直線であり歩道が狭く水田との段差があり転落の危険性がある。 ・歩道脇の民地から、草などが歩道内に入り歩行に支障がある。	・定期的な除草 ・転落防止柵設置 ・ガードレールを車道側に設置	・定期的な除草 ・転落防止柵の設置 ・車止めガードポールからガードレールへ付替え	・県	・済 ・一 ・一
19	新規	日吉	日吉小	【町道2278号線】 ・長富地先 ・役場南側進入路	・横断歩道が薄くなりわかりづらい。	・横断歩道の引き直し	・横断歩道の引き直し	・警察	・済
20	新規	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線、町道2269号線】 ・鶴谷、立鳥地先 ・日吉団地付近の歩道	・歩道と柵の老朽化が激しい。柵も斜めになっている。 ・歩道まで草が覆っていて、歩行が困難である。	・横断防止柵の再設置 ・除草	・横断防止柵の修繕及び再設置 ・除草	・県、町 ・町	・済
21	継続	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線】 ・針ヶ谷地先 ・針ヶ谷三差路から針ヶ谷西部入口まで	・道幅が狭く、大型トラックが通ると自転車との接触の恐れがあり危険。	・道路の拡幅 ・歩道の設置	・歩道設置、歩道拡幅（事業継続中）	・県	・一
22	継続	水上	日吉小	【町道2154号線、3004号線、3033号線の交差点】 ・高山地先(高山交差点)	・交通量が多く、スピードも出ている。 ・過去に交通事故も多く、一時停止をしない車両が多い。 ・横断歩道が薄くなっている。	・信号機設置 ・注意喚起看板設置 ・取り締まり等による事故抑制	・ラウンドアバウトによる交差点改良（事業継続中）	・町	・R9
23	継続	水上	日吉小	【町道3033号線】 ・高山、大庭地先 ・高山交差点から、国道409号線	・全線的に歩道が無く危険。 ・車両がすれ違うのも難しい箇所もある。	・道路の拡幅 ・歩道設置	・道路拡幅工事（事業継続中） ・歩道設置工事（事業継続中）	・町	・R7
24	継続	水上	日吉小	【主要地方道市原茂原線、町道3004号線】 ・刑部地先 ・梅ノ木荘バスロータリー付近、刑部団地付近	・橋の道幅が狭い。（歩道がない。） ・三又の三差路は信号がなくなり、車から歩行者が非常に見えづらい。 ・川もあり、水路など水の量も大雨が降ると増える。転落防止対策としてフェンスがあるが、ないところもある。（ガードレールは高さが低い。）	・歩道及び側道橋設置 ・注意喚起看板等の設置 ・ガードレールからフェンスへ交換	・歩道及び側道橋設置 ・横断歩道があることを強調する路面標示 ・フェンス設置	・県 ・県 ・町	・一 ・済 ・一
25	新規	長柄	長柄中	【町道1047号線】 ・長柄小学校下 坂道	・自転車で長柄小学校から中学校に降りてくる際に、緩やかなカーブで遠心力が働き、側溝へ転落し危険である。	・側溝を埋める処置	・路面に堆積した砂利等の撤去 ・カーブ部分に目立つ色で着色し、注意を図る。 ・自転車の乗り方指導	・町 ・町 ・中学校	・済