

令和 8 年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	1	継続事業
------	---	------

事業主体	長柄町
------	-----

危険箇所 山根地先 ・ マキ美容室～長柄小学校

路線名 ・ 町道 1 0 4 7 号線

【要望内容】
マキ美容室前から長柄小学校正門までの歩道における雑木林の整備をお願いしたい。 注意喚起看板も劣化しており、更新してほしい。

< 状況写真 >



令和 8 年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	2	継続事業
------	---	------


事業主体	長柄町
------	-----

危険箇所 山根地先 ・長柄小学校～道脇寺五差路

路線名 ・町道 1 0 4 7 号線

【要望内容】
長柄小学校正門から道脇寺五差路までの歩道における雑木林の整備をお願いしたい。

< 状況写真 >



令和8年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	3	新規事業	事業主体	長柄町
------	---	------	------	-----


危険箇所 刑部地先 ・神崎バラ園の反対側	路線名 ・町道 3 1 5 3 号線
-------------------------	-----------------------

【要望内容】
道路の白線とガードレールの幅が狭く、道路にはみ出してしまう。 白線が消えている箇所もある。

< 状況写真 >



< 対策後 >



令和8年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	4	新規事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----


危険箇所 桜谷地先 ・役場、公民館、学校に関わる十字路	路線名 ・一般県道日吉誉田停車場線
--------------------------------	----------------------

【要望内容】
公民館から学校へ向かう歩道は、通学時間帯に車の往来が多く、ガードレールもないので危険である。 役場から公民館に渡る横断歩道は、車が止まらない場合がある。

< 状況写真 >



< 対策後 >



令和8年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	5	継続事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----

危険箇所 徳増地先 ・日栄橋付近	路線名 ・主要地方道市原茂原線
---------------------	--------------------

【要望内容】
歩道幅が十分に確保されていない。 民家があり、雑草が生い茂ると歩道が狭くなる。 カーブになっているが、見通しが良いためスピードを出す車が多い。 ガードレールやポールなどが設置されていない。

< 状況写真 >

	
---	--

< 対策後 >

--	--


令和8年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	6	継続事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----


危険箇所 立鳥地先 ・村上食堂の交差点から学校へ向かう歩道	路線名 ・主要地方道市原茂原線
----------------------------------	--------------------

【要望内容】
見通しが悪いため、ガードパイプを設置してほしい。 電柱があり、車が膨らみ反対車線の車もそれを避けるために歩道側に近づいてくる。

< 状況写真 >



< 対策後 >




令和8年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	7	継続事業	事業主体	千葉県
------	---	------	------	-----

危険箇所 針ヶ谷地先 ・神崎商店前の交差点	路線名 ・主要地方道市原茂原線
--------------------------	--------------------

【要望内容】
下り方向の車輛に速度超過による信号無視もあり、歩行者の横断が危険である。 注意喚起看板の設置及び補助信号周辺の枝払いをお願いしたい。

<状況写真>

・ジャンプフーズの方向から来た車が 赤い信号なのに止まらずにはしって来たため、 神崎酒店の方へ横断する時にぶつかりそうに なった。信号無視の車がいたりして危険です。 ・真暗い怖い思いをした。 子供が横断する時は 心配です。 	


令和8年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	8	新規事業	事業主体	長柄町
------	---	------	------	-----


危険箇所 刑部地先 ・三ツ又商店付近交差点	路線名 ・町道3004号線
--------------------------	------------------

【要望内容】
見通しが悪く自動車もスピードを出すため、カーブミラーや看板を設置してほしい。

<状況写真>



<対策後>



令和8年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	9	新規事業	事業主体	長柄町
------	---	------	------	-----


危険箇所 六地藏地先 ・主要地方道千葉茂原線への接道部	路線名 ・町道1047号線
--------------------------------	------------------

【要望内容】
茂原街道に出る箇所は見通しが悪いため左右から来る自動車が見えづらい。下り傾斜で道幅も狭いため、自転車のスピードが出ていたら衝突の危険性がある。カーブミラーや看板を設置してほしい。

< 状況写真 >



< 未実施 >



令和8年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	10	新規事業	事業主体	長柄町
------	----	------	------	-----


危険箇所 山根地先 ・長柄小学校前T字路	路線名 ・町道1066号線
-------------------------	------------------

【要望内容】
中野台方面から長柄小に突き当たる場所の「交差点あり」の看板が老朽化しているため、更新してほしい。

< 状況写真 >



< 対策後 >



令和8年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	11	新規事業	事業主体	長柄町
------	----	------	------	-----

危険箇所 国府里地先 ・居酒屋やじさん～茂原コンクリート	路線名 ・町道1249号線
---------------------------------	------------------

【要望内容】
切り通しになっており日当たりが悪いため日中でも暗い。ガードレールや看板はあるが、照明が増えると安全に通行しやすい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

