

## 令和7年度 長柄町内通学路危険箇所一覧表（新規・継続）

点検No.	継続・完了	地区	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)
1	新規	長柄	長柄小	【町道1047号線】 ・山根地先	・歩道が落ち葉により滑りやすくなっている。 ・カーブミラーや注意喚起看板が見えづらくなっている。（劣化も見受けられる。）	・山林の整備 ・歩道の清掃 ・注意喚起看板の交換	・地権者へ山林整備を依頼 ・歩道の清掃 ・注意喚起看板の交換	長柄町	R7
2	継続	長柄	長柄小	【町道1047・1066号線】 ・山根地先 ・長柄小学校前	・横断歩道や区画線の劣化が見受けられる。 ・坂道であり、速度超過の自動車や自転車が目立つ。	・横断歩道や区画線の再塗装 ・中野台方面からの路線に「止まれ」の標識、「スピード落とせ」の注意喚起看板の設置	・横断歩道の再塗装 ・注意喚起看板の設置	警察 長柄町	R7
3	新規	長柄	長柄小	【町道1047号線】 ・道脇寺地先 ・長柄小学校～道脇寺五差路	・山林が荒廃しており、枝葉が歩行者の支障となっている。 ・注意喚起看板が見えづらい。	・山林の整備 ・枝葉の剪定	・地権者へ山林整備を依頼 ・枝葉の剪定	長柄町	R7
4	新規	長柄	長柄小	【町道1047・1060号線】 ・道脇寺地先 ・道脇寺五差路	・変則五差路となっており、一時停止無視や速度超過の車が多い。 ・坂道となっているため、見えづらい。	・信号機の設置	・注意喚起看板の設置	長柄町	R7
1	継続	日吉	日吉小	【県道市原茂原線】 ・長富～徳増	・歩道に亀裂や凹凸があり、通学に支障をきたしている。 ・隣接する農地の雑草が繁茂し、歩道を狭くしている。	・亀裂箇所等の補修 ・歩道の除草	・亀裂箇所等の補修 ・歩道の除草	千葉県	R7
2	新規	日吉	日吉小	【県道市原茂原線】 ・長柄町役場前	・過去に自動車が歩車道境界ブロックを乗り越えて歩道に突っ込んでいた。	・ガードレール等の設置	・対策方法の再考（保留）	千葉県	-
3	継続	水上	日吉小	【町道2154・3004・3033号線】 ・高山地先	・交通量が多く、一時停止を無視する自動車がある。	・安全対策	・ラウンドアバウトによる交差点改良（事業継続中）	長柄町	R9
4	新規	日吉	日吉小	【県道市原茂原線】 ・立鳥地先	・食堂の駐車場に設置された看板が歩道側に傾いており危険である。	・設置者へ補修もしくは撤去の依頼	・設置者へ補修もしくは撤去の依頼	千葉県	R7
5	新規	日吉	日吉小	【県道市原茂原線】 ・立鳥地先	・横断歩道が設置されているが、カーブがきつく見通しが悪い。	・注意喚起看板の設置	・路肩の除草 ・注意喚起看板の設置	千葉県 長柄町	R7
6	新規	日吉	日吉小	【県道市原茂原線】 ・立鳥地先	・路肩に電柱が建っており、自転車通行の支障となっている。	・歩道の整備	・対策方法の再考（保留）	千葉県	-
7	新規	日吉	日吉小	【町道2154号線】 ・日吉団地橋谷住宅前	・横断歩道及び外側線が薄くなっている。	・横断歩道及び外側線の再塗装	・横断歩道の再塗装 ・外側線の再塗装	警察 長柄町	R7
8	継続	日吉	日吉小	【県道市原茂原線】 ・針ヶ谷地先	・信号は設置されているが、交通量が多く、スピードを出す自動車も多い。	・横断歩道の再塗装	・歩道整備及び交差点改良（事業継続中）	警察 千葉県	R7
9	継続	日吉	日吉小	【県道市原茂原線】 ・小榎本地先	・歩道として、グリーンベルトが施工されたが、幅員が狭く草も伸びており、依然危険である。	・歩車道境界ブロックやガードレールの設置	・対策方法の再考（保留）	千葉県	-
1	新規	長柄	長柄中	【県道千葉茂原線・町道1060号線】 ・六地藏地先	・横断歩道及び外側線が薄くなっている。	・横断歩道及び外側線の再塗装	・横断歩道の再塗装 ・外側線の再塗装	警察 長柄町	R7
2	新規	日吉	長柄中	【県道市原茂原線】 ・立鳥地先	・ガードレールが破損している。	・ガードレールの復旧	・ガードレールの復旧	千葉県	R7
3	新規	水上	長柄中	【町道3004号線】 ・大津倉地先 ・旧水上小学校付近	・区画線及び横断歩道が薄くなっている。	・区画線及び横断歩道の再設置	・横断歩道の再塗装 ・外側線の再塗装	警察 長柄町	R7
4	新規	長柄	長柄中	【町道1047号線】 ・山根地先 ・長柄小学校～長柄中学校	・過去に自転車で通学中の生徒がU型側溝へ落ちて怪我をした。	・側溝蓋やガードレールの設置	・対策方法の再考（保留）	長柄町	-