

令和6年度 長柄町内通学路危険箇所一覧表（新規・継続）

点検No.	継続・完了	地区	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	R7.3 現在の対策状況
1	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・山根地先 ・千代丸集会所前	・歩道が未整備であり幅員も狭い。 ・カーブで見通しが悪く、交通量も多い。	・道幅の拡幅 ・歩道の設置 ・除草	・道路拡幅に伴う用地取得（事業継続中） ・歩道設置等に伴う用地取得（事業継続中） ・除草	・県	・一 ・一 ・済
2	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・国府里地先 ・高吉電機～居酒屋やじさん付近	・一部歩道が未整備。 ・車との距離が近いため危険。	・歩道の設置 ・整備までの間、歩行経路の安全性の確保	・歩道設置に伴う用地取得（事業継続中）	・県	・一
3	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・味庄地先 ・青柳左官工業付近～味庄団地	・交通量が多く道幅が狭い。 ・車との距離が近いため危険。	・道路の拡幅 ・歩道に伸びている支障木の剪定 ・除草	・町から県へ要望 ・支障木の剪定 ・除草	・県	・済 ・済 ・済
4	継続	長柄	長柄小	【町道1153号線】 ・船木地先 ・八反目集会所付近	・車道が狭く歩道が無いので危険。	・道路拡幅 ・歩道設置	・道路拡幅工事（事業継続中） ・歩道設置工事（事業継続中）	・町	・一
5	新規	長柄	長柄小	【町道1047号線】 ・長柄小学校前丁字路	・車と自転車の接触事故が発生。 ・路面標示、注意喚起看板の設置をお願いしたい。	・路面標示による注意喚起 ・注意喚起看板の設置	・路面標示による注意喚起	・町	・済
6	継続	長柄	長柄小	【主要地方道千葉茂原線】 ・六地藏地先 ・六地藏T字路～六地藏郵便局前	・町道1047号線と主要地方道千葉茂原線の接合部～長柄郵便局付近の歩道に草等が繁茂し、歩行に支障がある。 ・すべり止め舗装が剥がれ危険である。	・定期的な草及び枝の剪定 ・すべり止め舗装の再設置	・定期的な除草及び支障木の剪定 ・すべり止め舗装の再設置	・県 ・町	・済 ・済
7	継続	長柄	長柄小	【主要地方道千葉茂原線】 ・六地藏、長柄山地先 ・大分からあげ屋の付近	・歩道が途中で途切れており、交通量が多く危険。 ・歩道脇から雑草等が繁茂し、それを迂回する際に車道を通行することになり危険。	・歩道の設置 ・定期的な除草、枝払い	・歩道設置（事業継続中） ・定期的な除草及び支障木の剪定	・県	・一 ・済
8	継続	長柄	長柄小	【町道1389号線、町道1390号線】 ・追分バス停付近	・グリーンベルトの再設置及び堆積土の撤去。	・グリーンベルトの再設置 ・グリーンベルトに堆積している土砂の撤去	・グリーンベルトの再設置 ・堆積土の撤去	・町	・済 ・済
9	継続	長柄	長柄小	【県道長柄大多喜線】 ・長柄山地先 ・南総通運倉庫付近の歩道	・主要地方道千葉茂原線と県道長柄大多喜線の接合部～眼蔵寺にかけての歩道に草等が繁茂し、歩行に支障がある。	・定期的な除草及び枝の剪定	・定期的な除草及び支障木の剪定	・県	・一
10	新規	長柄	長柄中	【町道1047号線】 ・中学校坂上進入路	・下り坂のため、車のスピードが出やすいため危険。 ・減速を喚起する看板があるが見えにくい。	・注意喚起看板を見やすい場所へ再設置	・除草	・町	・済
11	新規	長柄	長柄中	【町道1047号線】 ・道脇寺五差路	・外側線等が薄くなり見えづらい。	・外側線等の再設置	・外側線等の再設置 ・交差点内の区画線再設置	・町	・済 ・済
12	新規	長柄	長柄中	【主要地方道千葉茂原線】 ・バスロータリー下の調整池付近	・県道を走行する車から瓶などが捨てられ、危険である。 注意喚起看板の設置をしてほしい。	・不法投棄看板の設置	・不法投棄看板の設置 ・除草	・県	・済 ・済
13	新規	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線】 ・山田商店前	・横断歩道が薄くなり見えづらい。	・横断歩道の再設置	・横断歩道の再設置 ・区画線の引き直し	・警察 ・県	・済 ・済
14	継続	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線】 ・徳増地先 ・大和鉄工所付近	・歩道やガードレールがなく交通量が多い。	・約20m未整備区間の歩道設置	・歩道設置に伴う用地取得（事業継続中）	・県	・一

