

平成28年度 長柄町内通学路の要対策箇所一覧

1. 桜谷地区 熱田神社から日吉小学校前まで（県道日吉誉田停車場線）
【点検結果一覧表 NO.1】
（安全対策）路面標示再設置・横断旗交付

【対策前】



【対策後】




【横断旗設置】



2. 味庄地区 下味庄集会所川沿いの道
【点検結果一覧表 NO.4】
(安全対策) 転落防止用フェンス設置

【対策前】



【対策後】



3. 六地藏地区 道の駅ながら前の歩道
【点検結果一覧表 NO.8】
(安全対策) 歩道段差補修

【対策前】




【対策後】



4. 皿木地区 皿木バス停付近の歩道
【点検結果一覧表 NO.9】
(安全対策) 歩道段差補修

【対策前】



【対策後】



【支障木伐採】



5. 刑部地区 三叉商店交差点
【点検結果一覧表 NO.11】
（安全対策）横断歩道再設置

【対策前】



【対策後】



6. 針ヶ谷地区 神崎商店前交差点
【点検結果一覧表 NO.13】

(安全対策) 横断旗設置



7. 立鳥地区 立鳥バス停前歩道
【点検結果一覧表 NO.14】
(安全対策) 横断旗設置・歩道除草

【対策前】



【対策後】



【横断旗設置】




8. 鶉谷地区 与川商店前～ながらこども園までの歩道
【点検結果一覧表 NO.15】
(安全対策) 横断旗設置

【対策前】



【対策後】



9. 鶺谷地区 鶺谷大橋付近
【点検結果一覧表 NO.19】
（安全対策）支障木伐採

【対策前】



【対策後】

