

令和3年度 長柄町内通学路危険箇所一覧表

点検No.	継続・完了	地区	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	R4.3月現在の対策状況
1	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・国府里地先 ・高吉電機から居酒屋やじさん付近	・一部歩道が未整備 ・車との距離が近いため危険	・歩道整備 ・整備までの間、歩行経路の安全性の確保	・道路の東側については、余剰地にトラックを止めさせないよう指導する ・注意喚起看板設置	・県 ・町	・— ・R3	・未 ・済
2	完了	長柄	長柄小	【県道長柄大多喜線】 ・長柄山地先 ・長柄山青年館付近から吉橋建設付近	・一部歩道が未整備 ・車との距離が近いため危険	・道路拡幅 ・歩道整備	・減速を促す路面標示	・県	・R3	・済
3	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・味庄地先 ・味庄消防庫付近	・一部歩道が未整備 隣接する河川への転落の危険 ・車との距離が近いため危険	・歩道整備 ・転落防止柵設置	・境界未定により用地取得困難 ・減速を促す路面標示及びグリーンベルト設置	・県	・— ・R3	・未 ・済
4	完了	長柄	長柄小	【県道長柄大多喜線・町道1387号線】 ・長柄山、皿木地先	・県道長柄大多喜線から町道1387号線への抜け道として利用している車が多い。 ・歩道はあるが、横断歩道がなく町道1388号線方向へ左折する車から危険な状況。	・横断歩道設置	・横断歩道設置 ・注意喚起看板設置	・警察 ・町	・R3 ・R3	・済 ・済
5	完了	長柄	長柄小	【町道1203号線】 ・力丸、国府里地先 ・力丸交差点から、国府里地先の居酒屋やじさん付近	・全体的に道幅が狭く、通り抜け車両が多い ・減速を促す路面標示設置	・グリーンベルト設置 ・歩道整備	・通学路であることを強調する路面標示 ・注意喚起看板設置	・町	・R3	・済
6	継続	長柄	長柄小	【主要地方道千葉茂原線】 ・山根地先	・横断歩道で信号待ちをしている際、待機スペースが狭いため、大型車がスピードを上げて通過すると、児童のすぐ近くを通過して、大変危険である	・待機スペースの大型化 ・歩道と車道の境に、ガードレールまたはガードパイプ設置	・歩道と車道の境に、車止めポール設置	・県	・—	・未
7	完了	長柄	長柄小	【町道1047号線】 ・山根地先	・山之郷方面から来る児童が道路横断する箇所に横断歩道がない 現地は緩やかなカーブで、車両が確認しづらく大変危険である	・安全に横断できる、横断歩道設置	・要望箇所への横断歩道設置は、視距が短く危険であるため付近に設置済みの横断歩道を利用しやすくするため、側溝に蓋をかけ、歩行帯を確保する	・町	・R3	・済
8	完了	長柄	長柄小	【県道長柄大多喜線・町道1361号線】 ・長柄山地先	・県道の歩道が途切れている	・横断歩道設置	・路側線を新設し、交差点の明確化を図る	・町	・R3	・済
9	完了	長柄	長柄小	【県道長柄大多喜線・町道3136号線】 ・長柄山地先	・横断歩道の線が薄くなり、見づらくなっている ・大型トラックの交通量が多く危険	・横断歩道を引き直し、一時停止の道路標識を横断歩道の手前に設置	・横断歩道再標示	・警察	・R3	・済
10	継続	長柄	長柄小	【町道1390号線】 ・長柄山地先	・車がかなりスピードを出して走行してくる 歩道も極端に狭いため非常に危険	・減速を促す注意喚起及び通学路看板設置 ・グリーンベルト設置	・注意喚起看板設置 ・グリーンベルト設置	・町	・R3 ・R4	・済 ・未
11	完了	長柄	長柄小	【町道1388、1387号線】 ・長柄山地先	・町道1388号線起点部付近の一方通行の区間で逆走してくる車が多い	・「この先一方通行」の注意喚起看板設置	・注意喚起看板設置	・町	・R3	・済
12	完了	長柄	長柄小	【主要地方道千葉茂原線】 ・六地藏地先	・長柄郵便局付近の主要地方道千葉茂原線に設置された横断歩道のラインが消えかかっている	・ラインを引き直し	・横断歩道再標示	・警察	・R3	・済
13	完了	長柄	長柄小	【町道1001号線】 ・山之郷地先	・平川商店～山之郷方面への直線道路 歩道はあるが、狭く、スピードを出す車が多い	・路肩の除草と「スピードを落とせ」の注意喚起看板設置	・注意喚起看板設置 ・減速を促す路面標示	・町	・R3	・済
14	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・山之郷地先	・平川商店～グリボンまでの区間、歩道がない 外側線、中央線が消えている箇所が多い	・大型車も多いので、歩道の確保とラインの引き直し及び「スピードを落とせ」の注意喚起看板設置 ・歩道整備	・外側線、中央線の再標示及び減速を促す路面標示 ・歩道整備	・県	・R3 ・—	・済 ・未
15	完了	長柄	長柄小	【町道1457号線】 ・力丸、千代丸地先 ・力丸交差点～千代丸(日吉誉田停車場線)	・交差点は事故が多く、S I Cが開通しゴルフ場等への経路として活用され、交通量が増えた	・歩道整備 ・交差点に信号機設置	・環状交差点R2完了 ・道路整備事業R4.3完了予定	・町	・R3	・済

令和3年度 長柄町内通学路危険箇所一覧表

点検No.	継続・完了	地区	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	R4.3月現在の対策状況
16	継続	長柄	長柄小	【主要地方道千葉茂原線】 ・六地藏、長柄山地先 ・大分からあげ屋の付近	・歩道が途中で途切れており、交通量が多く危険 ・歩道脇から雑草等が繁茂し、それを迂回する際に車道を通行することになり危険	・歩道整備 ・定期的な除草、枝払い	・歩道設置（事業進捗中） ・定期的な除草、枝払い	・県	・一 ・随時	・未 ・済
17	完了	長柄	長柄小	【町道1060・1047号線】 ・山根地先 ・道脇寺五差路	・茂原街道から五差路に上がってくる車両が確認しづらい 横断歩道の半ばまで行かないと安全が確認できず危険	・カーブミラーの追加設置	・カーブミラー追加設置 ・注意喚起看板設置	・町	・R3	・済
18	完了	長柄	長柄小	【町道1314号線】 ・山根地先	・葉や枝が生い茂って3箇所のカーブミラーが見えづらい ・カーブミラーの鏡面が老朽化している。	・枝の剪定 ・鏡面の更新	・カーブミラー追加設置 ・注意喚起看板設置	・町	・R3	・済
19	完了	長柄	長柄小	【町道1047号線】 ・山根地先	・長柄小学校から東方、県道日吉菅田停車場線までの歩道に支障樹木等有 ・学校から西方、主要地方道千葉茂原線までにおいても同様な状況	・定期的な除草及び枝の剪定	・定期的な除草及び枝の剪定	・町	・随時	・済
20	完了	長柄	長柄小	【主要地方道千葉茂原線】 ・六地藏地先	・町道1047号線と主要地方道千葉茂原線の接合部～長柄郵便局付近の歩道に草等が繁茂し、歩行に支障がある	・定期的な除草及び枝の剪定	・定期的な除草及び枝の剪定	・県	・随時	・済
21	完了	長柄	長柄小	【県道長柄大多喜線】 ・長柄山地先	・主要地方道千葉茂原線と県道長柄大多喜線の接合部～眼蔵寺にかけての歩道に草等が繁茂し、歩行に支障がある	・定期的な除草及び枝の剪定	・定期的な除草及び枝の剪定	・県	・随時	・済
22	継続	日吉	長柄小	【主要地方道市原茂原線】 ・針ヶ谷地先 ・針ヶ谷三差路から針ヶ谷西部入口まで	・道幅が狭く、大型トラックが通ると自転車との接触の恐れがあり危険	・道路拡幅 ・歩道整備	・歩道整備 ・歩車道境界ブロックにデリネーター設置	・県	・一 ・R3	・未 ・済
23	継続	水上	日吉小	【町道2154号線、3004号線、3033号線の交差点】 ・高山地先(高山交差点)	・交通量が多く、スピードも出ている。 ・過去に交通事故も多く、一時停止をしない車両が多い。	・信号機設置 ・注意喚起看板設置 ・取り締まり等による事故抑制	・信号機は、現時点での設置は困難 今後の交通量の変化による ・注意喚起看板設置	・警察 ・町	・一 ・R3	・未 ・済
24	完了	水上	日吉小	【町道2154号線】 ・高山地先	・道路を横断するとき車にスピードを出しているの、横断しづらい。	・横断歩道設置	・減速を促す路面標示設置 ・カーブにより視距が短いため横断歩道設置はできない	・町 ・警察	・R3 ・一	・済 ・一
25	継続	水上	日吉小	【県道市原茂原線】 ・刑部地先	・歩道やガードレールがなく、橋の幅が狭い ・近くの交差点が青信号だと車がスピードを出して来る歩道及び側道橋の整備をお願いしたい。	・歩道及び側道橋設置	・通学路であることを強調する路面標示 ・注意喚起看板設置	・県 ・町	・一 ・R3	・未 ・済
26	継続	水上	日吉小	【県道市原茂原線】 ・徳増地先	・歩道やガードレールがなく交通量が多い。	・約20m未整備区間の歩道整備	・減速を促す路面標示設置 ・注意喚起看板設置	・県 ・町	・一 ・R3	・未 ・済
27	継続	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線】 ・長富、徳増地先 ・日吉駐在付近から椎名接骨院付近	・交通量が多く、スピードが出る直線であり歩道が狭く水田との段差があり転落の危険性がある ・歩道脇の民地から、草などが歩道内に入り歩行に支障がある	・定期的な除草 ・転落防止柵設置 ・ガードレールを車道側に設置	・定期的な除草及び枝の剪定 ・転落防止柵の設置	・県	・随時 ・R元から継続的に実施	・済 ・未
28	継続	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線】 ・立鳥地先 ・セブンイレブン脇から日吉小方面に向かうガソリンスタンドの向かい側	・歩道が無く、車との距離が近い危険。 ・民地の植木が、歩行者の支障となっている。	・支障樹木の剪定 ・歩道設置	・学校職員から地権者へ樹木剪定依頼 ・経過観察	・町 ・県	・随時 ・一	・済 ・未
29	継続	水上	日吉小	【町道3033号線】 ・高山、大庭地先 ・高山交差点から、国道409号線	・全線的に歩道が無く危険。 ・車両がすれ違うのも難しい箇所もある。	・道路の拡幅工事 ・歩道整備	・道路改良を実施中	・町	・R5	・未