

令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	1	継続事業
------	---	------

事業主体	県
------	---

危険箇所 ・長柄町国府里地先

路線名 ・県道日吉誉田停車場線

【要望内容】
①児童生徒の通学路となっているが、一部歩道が無い状況となっていて危険である。 ②県道日吉誉田停車場線の狭い箇所であり、車両との距離が近いため危険である。 ③車道の拡幅及び歩道の整備まで間、歩行経路の安全性の確保をお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.11.29



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	2	継続事業	事業主体	県
------	---	------	------	---

危険箇所 ・長柄町 味庄地先

路線名 ・県道日吉誉田停車場線

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、歩道が無く危険である。 ②交通量も多く、車道が狭く危険である。 ③道路脇に河川が流れているが、転落防止柵の設置が無く危険である。 ④道路の拡幅、歩道の整備、転落防止柵の設置をお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R5.1.20



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	3	継続事業
------	---	------

事業主体	県
------	---

危険箇所 ・長柄町 山之郷 地先 (平川商店～グリボン入口)

路線名 ・県道日吉誉田停車場線

【要望内容】

①平川商店～グリボンまでの区間、歩道の整備。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R5.3.8



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	4	継続事業
------	---	------

事業主体	県
------	---

危険箇所 ・長柄町 六地藏、長柄山地先

路線名 ・主要地方道千葉茂原線

【要望内容】
①生徒の通学路であるが、歩道が無く危険である。 ②交通量も多く、斜面（民地等）からの枝等が歩道にかかり危険である。 ③歩道の整備、定期的な除草や枝払いをお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.10.20



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	5	継続事業
------	---	------

事業主体	町（建設環境課）
------	----------

危険箇所 ・長柄町 山根 地先 (長柄小学校～旧農協までの歩道)
--

路線名 ・町道1047号線

【要望内容】

- ①長柄小学校から農協までの歩道にアジサイの木や雑草が入り込んでいるので、草刈りを行ってほしい。
- ②長柄小学校から六地藏T字路までにおいても同様な状況が見られるので、草刈りを行ってほしい。
- ③長柄小下の歩道にたけのこやゴミなどの不法投棄がひどいので、看板の設置をお願いしたいです。
- ④竹や木が歩道に垂れてしまって、児童の頭や顔に当たる状態なので、伐採をお願いしたいです。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R4.10.20



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	6	新規事業
------	---	------

事業主体	警察、県
------	------

危険箇所 ・長柄町中野台地先

路線名 ・県道日吉誉田停車場線

【要望内容】
①中野台交差点及びふるさと村入口の交差点の横断歩道や車の停車線などが薄くなってきているので、ラインの引き直しをお願いしたいです。

<状況写真>



令和5年度再要望

令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	7	継続事業
------	---	------

事業主体	県
------	---

危険箇所 ・長柄町 六地藏 地先 (六地藏T字路～六地藏局前)

路線名 ・主要地方道千葉茂原線

【要望内容】
①六地藏T字路～六地藏局前の茂原街道の歩道。木の枝や葉が垂れ下がっていて、このまま伸びると歩行者に当たってしまう状況が考えられる。歩道にかかる木や枝の伐採をお願いしたい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R4.10.20



令和3年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	8	継続事業
------	---	------

事業主体	県
------	---

危険箇所 ・長柄町 長柄山 地先
(南総通運倉庫付近の歩道)

路線名
・県道長柄大多喜線

【要望内容】

①追分のT字路から200～300mくらい行った南総通運付近の歩道。草が歩道に出てしまい、歩きづらい状態。また、追分陸橋～眼蔵寺にかけての歩道で、所々、草や葉が歩道に出ているところが見られる。歩道の草刈りをお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.10.20



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	9	新規事業
------	---	------

事業主体	町
------	---

危険箇所 ・長柄町上野地先

路線名 ・町道1105号線

【要望内容】

①ふるさと村入口から上野集会場前の通り。歩道線が薄くなっているところの引き直しと新たに集会場前に歩道を引いてほしいです。木々の伐採もお願いしたいです。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.12.12



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	10	新規事業
------	----	------

事業主体	警察、県、町
------	--------

危険箇所 ・長柄町国府里地先

路線名 ・県道日吉菅田停車場線


【要望内容】
①国府里のやじさん前の交差点の横断歩道や圏央道方面の通学路の歩道線が薄くなってきているので引き直しをお願いします。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.12.12



様式 1

令和 4 年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	11	新規事業
------	----	------

事業主体	町
------	---

危険箇所・長柄町 山根 地先
(長柄中学校前道路)

路線名
・町道 1 3 1 4 号線

【要望内容】

- ①グリーンベルトの部分に、落ち葉や植物が覆いかぶさっていて、登下校の際に危険である。
- ②植物が根を広範囲に広がっていて、掃除をしてもグリーンベルトがなかなか見えるようにならない。
- ③定期的な剪定や枝払い、根切りを希望する。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R4.11.18



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	12	継続事業
------	----	------

事業主体	県
------	---

危険箇所 ・長柄町 針ヶ谷地先

路線名 ・主要地方道市原茂原線

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、道幅が狭く、歩道も狭く危険である。 ②大型車が来ると、車両との接触の恐れがある。 ③道路の拡幅と歩道の整備をお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R5.3.8



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	13	継続事業
------	----	------

事業主体	県
------	---

危険箇所 ・長柄町 長富、徳増地先

路線名 ・主要地方道市原茂原線

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、歩道が狭く水田との段差があり転落の危険性がある。 ②交通量が多く、スピードが出る直線であり、車道側にガードレールの設置をお願いしたい。 ③歩道脇の民地から、草などが歩道内に入り歩きにくい状況である。 ④定期的な除草、転落防止柵の設置、車道側にガードレールの設置をお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.8.25



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	14	継続事業	事業主体	警察、県、日吉小
------	----	------	------	----------

危険箇所
・長柄町 立鳥地先

路線名
・主要地方道市原茂原線

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、歩道が無く車両との距離が近いため危険性がある。 ②民地の垣根が歩行者の支障となっている。 ③歩道の設置をお願いしたい。 * 民地の垣根については、日吉小学校から連絡すると剪定してくれている。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R5.3.8



様式 1

令和 4 年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	15	新規事業
------	----	------

事業主体	町
------	---

危険箇所 ・長柄町針ヶ谷地先

路線名 町道2211号線、町道2212号線

【要望内容】
①抜け道になっていて、スピードを出して通る車が多いうえ、見通しが悪く、道幅が狭いので、カーブミラーを設置してほしい。 ②石碑と太陽光パネルがあり、見通しが悪い。カーブミラーはあるが、劣化していて見えないので交換してほしい。 ③歩行者が見えにくい。

< 状況写真 >



< 対策後 >

撮影日 R4.11.14



様式 1

令和 4 年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	16	新規事業	事業主体	県
------	----	------	------	---

危険箇所
・長柄町鶉谷（日吉団地付近）、立鳥地先

路線名
・主要地方道市原茂原線

【要望内容】
①交通量が多く、道幅も狭い。スピードも出していて、すれ違い時に歩道にかなりよっているため、危険。ガードレールの設置が必要。

<状況写真>



歩車道境界ブロック設置済であためガードレールの設置は困難

令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	17	継続事業
------	----	------

事業主体	警察、町（建設環境課）
------	-------------

危険箇所 ・長柄町 高山地先

路線名 ・町道2154号線と町道3004号線、 町道3033号線の交差点
--

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、交通量が多くスピードも出ていて危険性がある。 ②過去に交通事故もあり、一時停止しない車両が多い。 ③信号機の設置、注意喚起看板の設置をお願いしたい。 ④横断歩道の白線が薄くなっている。 * 定期的な取り締まり等による交通事故の抑制をお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.12.7



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	18	継続事業
------	----	------

事業主体	県、町（建設環境課）
------	------------

危険箇所	・長柄町 刑部 地先 (三又交差点付近)
------	-------------------------

路線名	・県道市原茂原線
-----	----------

【要望内容】
<p>①歩道やガードレールがない。</p> <p>②橋の幅が狭い</p> <p>③近くの交差点が青信号だと車がスピードを出している</p> <p>④歩道及び側道橋の整備をお願いしたい。</p>

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.8.25



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	19	継続事業
------	----	------

事業主体	県
------	---

危険箇所 ・長柄町徳増

路線名	【県道市原茂原線】
・大和鉄工所西側 小榎本から市原茂原線に出てくるT字路	

【要望内容】
①歩道やガードレールがない。 ②交通量が多い。 ③歩道の整備をお願いしたい。（近くまで整備されたいるが約20m未整備） ④グリーンラインの対策はあるが、草や芝等であまり効果が無いように思う。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.12.7



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	20	継続事業
------	----	------

事業主体	町（建設環境課）
------	----------

危険箇所 ・長柄町 高山、大庭地先

路線名 ・町道3033号線

【要望内容】
①児童生徒の通学路であるが、車道が狭く歩道が無いので危険性がある。 ②国道409号への抜け道としても、交通量がある。 ③道路の拡幅整備、歩道の整備をお願いしたい。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R4.8.25



令和4年度 長柄町内通学路の要対策箇所

点検NO	21	新規
------	----	----

事業主体	県、町（建設環境課）
------	------------

危険箇所 ・長柄町 刑部地先

路線名 ・県道市原茂原線・町道3004号線

【要望内容】
・スピードを出し走行する車輛が多く、横断歩道を渡る際に危険である。

<状況写真>



<対策後>

撮影日 R5.3.8

